

## Lösung InventorCAM Manager (S. 142)

Pos.	Feld im InventorCAM Manager	Bedeutung
01	CAM-Teil	Zeigt den Namen des aktiven CAM-Teils an. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf dieses Feld, erhält man ein Menü zur Teileverwaltung. Ein Doppelklick darauf öffnet den CAM-Teil Daten-Dialog.
02	Werkzeuge	Hier wird der aktuelle Werkzeugkatalog angezeigt. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf dieses Feld öffnet ein Menü zur Verwaltung der Werkzeugkataloge. Mit einem Doppelklick gelangt man zum Teil-Werkzeugkatalog.
03	Maschinenprozesse	Der Name des aktiven Maschinenprozess-Kataloges wird hier angezeigt. Ein Klick mit der rechten Maustaste führt zu einem Menü zur Verwaltung der Maschinenprozess-Kataloge. Durch einen Doppelklick auf dieses Feld öffnet sich der aktuelle Maschinenprozess-Katalog.
04	Geometrien	Hier werden alle nicht in Jobs verwendeten InventorCAM Geometrien angezeigt (Klick auf +). Durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf dieses Feld wird ein Menü zum Verwalten der Geometrien angezeigt.
05	Jobs	In diesem Feld werden alle InventorCAM Jobs angezeigt, die in einem CAM-Programm enthalten sind. Wenn man mit der rechten Maustaste auf das Jobs-Feld klickt, erhält man ein Menü zur Verwaltung und Bearbeitung der Jobs. Um einen einzelnen Job zu bearbeiten, doppelklickt man auf den jeweiligen Job.